

云南玉溪驰骋化工有限公司职业病危害现状评价情况公示

报告书名称		云南玉溪驰骋化工有限公司职业病危害现状评价报告书		
报告书编号		YZZW2021-XZ001		
用人单位基本情况	单位名称	云南玉溪驰骋化工有限公司		
	单位简介	云南玉溪驰骋化工有限公司成立于 2002 年 4 月 2 日,属私营有限公司,注册资金 180 万元,现有在册职工 35 人,其中技术职称人员 5 人。公司经营范围:胶带、粘胶制品、纸张原料、纸制品、塑料产品、薄膜类产品、包装材料的制造销售;化工原料、化工产品、五金交电、建筑材料、办公用品、机械设备、电气设备的批发、零售(以上经营范围涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限展开经营活动)。 公司现建有年产 50 万卷胶带、12689 万 m²印刷品生产线,以及危化品存储及附属设施。公司建有立式不锈钢储罐 4 个,其中 80m³酒精储罐 1 个,80m³2-丁酮储罐 1 个,80m³正丙酯储罐 1 个,80m³甲苯储罐 1 个,总储量为 320m³,每个罐上安装有磁性翻板液位计、DN50 不锈钢阻火呼吸阀,喷淋冷却管,储罐区设置有凉棚。该设施主要用于贮存公司生产所需原料,同时公司兼营危险化学品。公司危险化学品经营业务于 2006 年 5 月 25 日首次取得《危险化学品经营许可证》,2009 年 4 月 20 日首次到期换证,2012 年 3 月 26 日第二次到期换证,2013 年企业经过技术改造,新增储存设施,企业危险化学品经营业务经审查后符合安全条件,于 2013 年 9 月 14 日取得了第三次换证,2016 年 4 月 28 日第四次到期换证,2019 年 8 月 14 日,取得了第五次换证,登记编号:云玉化危化危经【2019】000034 号,证书有效期为:2019 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 26 日,发证机关:玉溪市红塔区应急管理局。公司于 2009 年 2 月 19 日,取得玉溪市公安局红塔分局的消防安全检查意见书,玉红公消检【2009】第 001 号;2013 年 1 月 15 日,年产 50 万卷胶带、12689 万 m²印刷品生产线取得了竣工验收消防备案,备案号:530000WYS130000233。		
	地理位置	公司建设地点位于云南省玉溪市红塔区春和镇黑村,东经 102° 30' 6.25",北纬 24° 23' 14.86",距昆明市约 90 公里。		
	联系人	尹从樱	电话	13987789632
	项目负责人	王昆,证书编号:YZJ(PJ)-(2018)091		
现场调查及检测情况	报告书编写人	王昆,证书编号:YZJ(PJ)-(2018)091		
	现场调查人员	毕飞、王昆		
	现场检测人员	毕飞、王昆、刘学光		
	现场检测时间	2021.3.10/2021.3.16/2021.3.17		

	单位陪同人	尹从樱																					
职业 病危 害元 素检 测	存在的主要职业 病危害因素	噪声、其他粉尘、甲苯、乙酸乙酯、正丙醇、异丙醇、丁酮																					
	职业病 危害因 素检测 结果	(1) 噪声 岗位工作日等效声级符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》GBZ2.2-2007 和《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 的标准限值要求。 (2) 其他粉尘 工作场所所有检测点均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学因素》GBZ 2.1-2019 的规定。 (3) 甲苯 工作场所所有检测点均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学因素》GBZ 2.1-2019 的规定。 (4) 乙酸乙酯 工作场所所有检测点均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学因素》GBZ 2.1-2019 的规定。 (5) 正丙醇 工作场所所有检测点均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学因素》GBZ 2.1-2019 的规定。 (6) 异丙醇 工作场所所有检测点均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学因素》GBZ 2.1-2019 的规定。 (7) 丁酮 工作场所所有检测点均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学因素》GBZ 2.1-2019 的规定。																					
报 告 评 价 结 论	结 论	1. 分项结论 在对云南玉溪驰骋化工有限公司职业卫生全面评价的基础上，现对公司职业卫生现状逐项做出以下评价。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th><th>判断</th><th>存在问题</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 总体布局</td><td>符合</td><td>—</td></tr> <tr> <td>2. 设备布局</td><td>符合</td><td>—</td></tr> <tr> <td>3. 建筑卫生学</td><td>符合</td><td>—</td></tr> <tr> <td>4. 职业病危害因素</td><td>符合</td><td>—</td></tr> <tr> <td>5. 职业病防护设施</td><td>基本符合</td><td>—</td></tr> <tr> <td>6. 应急救援设施</td><td>基本符合</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>	项目	判断	存在问题	1. 总体布局	符合	—	2. 设备布局	符合	—	3. 建筑卫生学	符合	—	4. 职业病危害因素	符合	—	5. 职业病防护设施	基本符合	—	6. 应急救援设施	基本符合	—
项目	判断	存在问题																					
1. 总体布局	符合	—																					
2. 设备布局	符合	—																					
3. 建筑卫生学	符合	—																					
4. 职业病危害因素	符合	—																					
5. 职业病防护设施	基本符合	—																					
6. 应急救援设施	基本符合	—																					

		7. 职业健康监护	基本符合	—
		8. 个人防护用品	符合	—
		9. 辅助用室	符合	—
		10. 职业卫生管理组织机构	符合	—
		11. 职业卫生管理制度	基本符合	—
		12. 职业病危害告知	符合	—
		13. 职业卫生培训	符合	培训内容不够完善
		14. 职业病危害项目申报	符合	—
		15. 既往职业卫生评价建议落实情况	—	本次属于首次评价
		2. 职业病危害风险分类 依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发[2021]5号中的分类，结合职业病危害因素现场检测结果，综合分析认为本项目属于职业病危害风险严重的建设项目。		
	建议	3. 综合结论 根据对职业病危害因素检测、职业病危害因素接触水平、职业病防护设施、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理制度等各项评价结果，评价认为用人单位在正常生产情况下，如果能够严格执行各项职业卫生管理制度，保证各种职业病危害防护设施的正常运行，工作场所中职业病危害因素的危害和影响可以得到有效的控制。同时用人单位还要结合本评价报告书提出的建议，持续改进完善职业病防治相关方面的工作，才能有效保护职工健康，促进企业更好发展。		
		（1）制粘胶带车间布置紧凑，自然通风不良。印刷机本身自带的抽风换气系统效果不佳，导致周围作业环境首次检测职业病危害因素浓度超标，经过企业整改（印刷机旁增加了轴流风机加强通风）后复测后职业病危害因素浓度符合职业限值要求，但应及时维护通风设施，做好维护记录，保证设备设施的正常运行，达到降低工作场所职业病危害因素浓度的目的。 （2）加强个人防护用品佩戴管理，特别是印刷、溶剂分装作业时，应穿戴好相应的防护用品（防毒口罩）再开展作业。生产车间胶带分切岗位作业点噪声强度较大，工人应正确佩戴防噪声耳塞后再开始进行操作，用人单位还应经常监督作业人员个人防护用品的佩戴情况。 （3）严格执行国家职业病防治中的职业健康监护管理要求，除定期安排在岗期间作业人员的职业健康检查外，还应结合现状评价报告书中的职业病危害因素完善职业健康检查的体检项目及对新招录人员		

		实行岗前职业健康检查及离岗时的职业健康检查。完善职业健康监护，对职业健康体检检出有异常的人员应安排复查，对复查仍有异常者应进行岗位调离。 （4）建议定期对应急救援设施（急救药箱、空气呼吸器等）进行检查或检定，确保其有效可用。 （5）本项目职业病危害分类属于较重的项目，根据《工作场所职业卫生监督管理规定》及落实用人单位制定的职业病危害监测与评价管理制度，定期委托有资质的技术服务机构对作业场所职业病危害因素进行检测。 （6）加强对劳动者的职业卫生培训，包括对上岗前的劳动者的职业卫生培训及定期对在岗期间的劳动者的职业卫生培训，培训的内容应包括职业卫生法律、法规、规章、操作规程、所在岗位的职业病危害及其防护设施、个人职业病防护用品的使用和维护、应急救援知识、劳动者所享有的职业卫生权利等内容。组织机构要制定培训计划、确定培训周期，并应做好记录及存档工作。
专 家 组 评 审 意 见		2021年7月6日，云南玉溪驰骋化工有限公司邀请有关职业卫生专家，对云南中医药大学第二附属医院编制的《云南玉溪驰骋化工有限公司职业病危害现状评价报告书》进行评审，并对企业进行现场职业卫生审查。专家组听取了用人单位的情况介绍及报告书编制单位的汇报，审阅了《评价报告》等相关文件资料。经集体讨论，形成如下审核意见： 一、职业病危害现状评价报告专家评审意见 1. 明确评价单元的划分，完善职业病危害因素的分析、识别及主因筛选； 2. 规范检测结果及评价的表述； 3. 完善职业病防护设施和措施的分析评价，并提出针对性的建议； 4. 加强职业健康监护的符合性评价。 二、企业现场职业卫生审查意见 1. 建立健全职业病防治责任制，各种职业卫生管理制度；完善职业卫生档案及各类台账管理； 2. 加强法定代表人、安全管理人员、接触有毒有害因素人员的职业病防治知识培训； 3. 针对职业病危害因素完善应急救援预案，并组织职工进行应急救援演练；

		4. 完善密闭空间作业工作程序，在清扫及检修储罐时，严格《密闭空间作业职业危害防护规范》的要求作业； 5. 对作业人员配备合格有效的防尘、防毒、防噪声等个人防护用品，并监督正确使用； 6. 如果溶剂分装工艺中增加有其它溶剂时，要进行职业病危害因素识别并请监测机构监测 7. 对噪声超标岗位采取隔声等措施，控制噪声强度，减少对工人健康的危害。 8. 根据现状评价报告提出的整改意见，认真落实整改。 专家组同意《职业病危害现状评价报告书》通过评审。评价机构应根据专家组意见对该评价报告书进行修改、完善，修改稿经专家组长复审同意后形成终稿存档备查。用人单位应对专家组意见及报告书所提措施建议进行整改，整改落实情况应报专家组组长复核。
后附现场影像资料		

现场采样/检测照片





